


COUGAR
ACFC 6088B

Nouveau 05-2019 (Réf: AAR Fig. 88-B)



Article	Nombre de pièces	Description
A	8	Chaînes de 1/2 po (résistance minimale à la rupture de 55 000 lb), 4 à chaque extrémité du wagon
B	1 par art. A	Les contre-écrous des tendeurs doivent être serrés à la clé.

DÉSIGNATION ET MASSE: COUGAR

52 000LB