


TUYAUX D'ACIER D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 24 À 30PO DE 40PI DE  
LONG OU MOINS, WAGON TOMBEREAU

ACFC 12131B  
Nouveau 04-2010



Article	Nombre de pièces	Description
A		Vacant
B	3 par pile	Pièces d'appui: Pièces de bois dur mesurant 2 po sur 4 po réparties tel que démontré.
C	4 par pile	Liens de cerclage : Feuillards d'acier haute résistance de 2po x .044po cerclant la pile entière et réparties tel que démontré.

TUYAUX D'ACIER D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 24 À 30PO DE 40PI DE  
LONG OU MOINS, WAGON TOMBEREAU

ACFC 12131B (Conclusion)  
Nouveau 04-2010

**Nota:**

1. Une paroi de bout adéquate peut être utilisée sous le dessus des extrémités du wagon afin de prévenir le contact entre les tuyaux et les extrémités du wagon. (optionnel)
2. Une pile doit être centrée longitudinalement sur le wagon.
3. Le 1/3 des tuyaux de la rangée du dessus doit être situé sous le dessus du wagon.
4. Les raccords, manchons ou protecteurs de filetage doivent être décalés pour éviter tout contact et maintenir une charge uniforme.

Consulter les règles générales pour de plus amples informations.