


FAMILLE DE VÉHICULES BLINDÉS POLYVALENTS (VBP)
ACFC 6088B



Article	Nombre de pièces	Description
A	4	Chaînes de 1/2 po (RMR 55 000 lb)
B	81 par art. A	Les contre-écrous des tendeurs doivent être serrés à la clé.

DÉSIGNATION ET MASSE:	COUGAR	22 540 LB	BISON AMB	27 999 LB
	GRIZZLY	21 700 LB	BISON C31	28 660 LB
	HUSKY	25 240 LB	BISON MRT	32 066 LB
	BISON	28 459 LB	COYOTE MTD	32 827 LB
	HUSKY MRT	23 589 LB		

NOTA: Dans le cas du Cougar, on s'assurera que le canon de la tourelle est pointé droit devant (exceptionnellement) et que la tourelle est verrouillée. Le canon doit être parfaitement immobilisé au moyen d'un câble métallique disposé en boucles autour du canon. Les boucles doivent être assujetties de chaque côté du véhicule.